
Der Ablauf ist hinter der Blechverkleidung beim Nachbar
Stehendes Wasser welches nicht abfliesst
Auf die Bitumen wurde als Schutz zusätzlich noch eine Folie gelegt